

Số 528 / P.KTCN&AT

“ Chào giá sửa chữa bơm thủy lực cầu
Liebherr CBB 40T số 3”

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Hiện nay Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu sửa chữa bơm thủy lực Rexroth A8VO200 cầu chân đế Liebherr CBB 40/32 như sau:

- Model: Liebherr CBB 40/32

Tình trạng hư hỏng: Các chi tiết ruột bơm bị hư hỏng, vòng bi bị hỏng, bánh răng ăn khớp bị mẻ.

Nội dung công việc như sau:

- Sửa chữa thay thế các chi tiết hư hỏng của bơm thủy lực, test áp suất.
 - Ruột bơm thay thế chất lượng tối thiểu của Hàn Quốc (Handox/JIC có Co, Cq)
- Cảng Quảng Ninh xin mời Quý Công ty khảo sát thực tế và gửi cho chúng tôi bản chào giá theo các nội dung sau:
- + Nêu rõ phương án sửa chữa, giá trị sửa chữa.
 - + Chung loại, xuất xứ vật tư thay thế.
 - + Các điều kiện về bảo hành nội dung công việc thực hiện. Yêu cầu bảo hành tối thiểu 6 tháng.
 - + Điều kiện thanh toán.
 - + Thư chào hàng phải được niêm phong trong phong bì kín và gửi về Công ty CP Cảng Quảng Ninh trước ngày: 28/11/2024 bên ngoài ghi rõ:

HỒ SƠ CHÀO GIÁ SỬA CHỮA BƠM THỦY LỰC CẦU CBB 40T SỐ 3

Nơi nhận: Ông Hoàng Trọng Tùng – Tổng giám đốc
Công ty CP Cảng Quảng Ninh – Số 1, đường Cái Lân
Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty CP Cảng Quảng Ninh hân hạnh được hợp tác với quý Công ty.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Đăng web (P.HCQT)
- Lưu KTCN&AT, HCQT



K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Quách Đình Phú